




halbseitige Sperrung Suddersdorf


Mängelbeseitigung Pflasterbereich

Ausführungszeitraum
13.04.2026 - 23.04.2026

569



Bezugssystem:
ETRS89 / UTM 32N



Maßstab 1: 2.500
Erstellt am 02.04.2026 10:26
<https://v.bayern.de/FMYPv>



Es gelten die Nutzungsbedingungen des BayernAtlas / Geoportal Bayern / BayernAtlas-plus